

مباراة للتعريف، للتعاهد على بعض
الوظائف والبرامج في وزارة الزراعة

د. هبة مكي تلي

الوقت: ساعتان

سابقة في العناية العامة -

١- أ. عدد مختلف الاختبارات الميكانيكية للمعادن
ب. اشرح بالتفصيل مع رسوم تجريبية الصلابة

٢- عرف وشرح هدف المعالجات الحرارية التالية للمعادن:

أ. التخمير

ب. التبريد

ج. التخمير

٣- أ. عدد ثلاث أنواع من الفولاذ الخاص -

ب. حدد مكونات وخصائص كل منها

ج. اذكر مجال استعمال كل منها

٤- أ. اشرح عمليات السحب على البارد والسحب على الساخن

ب. اذكر المواد التي نتحصل عليها من هذه العمليات

٥- أ. ما هي طرق حماية المعادن من التآكل بواسطة التغطية السطحية؟

ب. تكلم بالتفصيل عن إحدى هذه العمليات

٥٠/١١/٩٠

الجمعية العلمية

وظيفة ميكانيكي

الوقت: ساعتان

مابقة في العناية العامة. (اللغة الفرنسية)

1. a. Citer les différents types d'essai mécanique des matériaux.
b. Expliquer en détail, avec schéma l'essai de dureté.
2. Définir et donner le but des traitements thermiques suivants:
 - a. Trempe
 - b. Revenu
 - c. Recuit
3. a. Nommer trois types des aciers spéciaux.
b. Citer les constituants et les caractéristiques de chacun d'eux.
c. Donner le domaine d'utilisation de chacun de ces aciers.
4. a. Expliquer les opérations d'étirage à froid et à chaud.
b. Citer les produits obtenus d'après ces deux opérations.
5. a. Quels sont les procédés de protection contre la corrosion par revêtement métallique?
b. Parler en détail d'un de ces procédés.

c-9/11/20

المجلس العلمي والفني

صباحاً للتيين وللشفاصي بعض
الوظائف والها) مي وزارة الزراعة

مجلس المدرك للدراسة
الهيئة العامة

وظيفة مكانتي

الوقت: ساعتان
مابقة في مادة الصداثة العامة (اللغة الانكليزية).

1. a. State the different mechanical tests of materials.
b. Explain in detail, with sketch the hardness test.

2. Define and give the aim of the following thermal treatments:
a. Quenching
b. Tempering
c. Annealing

3. a. Name three kind of special steels
b. state the components and the characteristics of each one.
c. Give the field of use of these different steels.

4. a. Explain the operations of cold and hot draw.
b. State the obtained products from these two operations.

5. a. What are the protection methods used against corrosion by means of metal plating?
b. Describe one of these methods in details.

c-9/11/20

الهيئة العامة

وتهيئة : سيانيلي

سابقة في مادة مكونات الآلات

الوقت : ساعتان

- ١- اشرح الريف، التركيب، نسبة تدوير السرعة وجهد استعمال العجلة المنسدة والدورة.
- ٢- عدد اربع انواع من المدرجات وأشر (حدد) نوع العمل الذي يتلقاه كل منها
- ٣- أ- عرف الاجكام (منع التسرب) . كيف يمكن طبيعته؟
ب- اعط مثالاً عن مانع تسرب ثابت ومانع تسرب متحرك.
- ٤- أ- ارسم دائرة هيدروليكية عامة .
ب- عدد وتختلف عناصرها وحدد دور كل منها
- ٥- اجب عدد اسنان عجلة منسدة متحركة تدور بسرعة "١٥٠" (ألف وخمسة) دورة/بالدقيقة، مع العلم ان العجلة المطلية للمركبة تدور بسرعة ثلاثية (٣٠٠) دورة/بالدقيقة ولها مئة وعشرون (١٢٠) سنناً .

٢٠١١/١١/٩

الجمعية الفاعلة

وظيفة ميكانيكي

سابقة في مادة مكونات الادوات (اللغة الفرنسية) الوقت: ساعتان

1. Expliquer le but, la construction, le rapport de vitesse et l'emploi d'une roue et vis sans fin.
2. Nommer quatre genres de roulements et indiquer le type de la charge supportée par chacun d'eux (avec schémas).
3. a. Définir l'étanchéité. Comment est-elle appliquée?
b. Donner un exemple d'une 'étanchéité' statique et d'une 'étanchéité' dynamique.
4. a. Représenter un circuit hydraulique général
b. Nommer ses constituants et indiquer le rôle de chacun d'eux.
5. Calculer le nombre de dents d'une roue dentée motrice qui tourne à raison de 1500 tr/min, si la roue réceptrice tourne à 300 tr/min. et elle a 120 dents.

c-9/1/20

الهيئة العامة

موظفة ميكانيكي

الوقت: ساعتان

سابقة في مادة مكونات الآلات. (اللغة الانكليزية)

1. Explain the purpose, the construction, the speed ratio and the use of worm gearing.
2. Name four types of bearings and state the type of load supported by each one (use sketches).
3. a. Define the seal. How is it applicable?
b. Give an example of a static seal and a dynamic seal.
4. a. Represent a general hydraulic circuit.
b. Name the different components and precise the role of each one.
5. Calculate the number of teeth of a driving gear turning at 1500 R.P.M. if the driven gear turns at 300 R.P.M. and has 120 teeth.

c-911/CO

الهندسة المدنية